

Čokoláda se lepí na stěny forem během výroby

Problém

Chladnoucí čokoláda ve formách generuje statický náboj, který se přenesení do forem. Statický náboj brání vybrání tělesa čokolády z formy, a tím se zvyšuje čas výroby.



Řešení

Řešením je neutralizování forem mezi jednotlivými plněními. Zabrání se tím tvorbě vysoké hladiny statického náboje, který způsobuje potíže. K neutralizaci/eliminaci náboje je možné použít ionizační tyče Meech 971 nebo Meech 915.

Produkty zobrazené v tomto dokumentu jsou chráněny jedním nebo více patenty, použitými patenty pro a/nebo registrované designy a/nebo registrované obchodní značky. Více informací získáte v centrále nebo je vám podá výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku firma LIMEX-TECHNIK s.r.o., Strmá 1429, 464 01 Frýdlant, www.limex-technik.cz.